

山东省质量技术监督局

鲁质监科认便字(2017)260号

山东省质监局关于2017年二季度 检验检测机构资质认定监督检查情况的通报

各市质监局（市场监管局），各检验检测机构：

为贯彻落实2017年全国认证认可工作会议精神和《2017年山东省资质认定检验检测机构监督检查工作指导意见》的具体要求，不断加强对我省检验检测机构的监督管理，提高我省检验检测机构工作的质量和规范性，按照省局资质认定检验检测机构监督检查工作部署，二季度省局组织专家对全省130家检验检测机构开展了监督检查。现将此次监督检查情况通报如下：

一、监督检查的基本情况

省局认真落实国务院提出的“双随机一公开”的工作要求，在2017年二季度检验检测机构资质认定监督检查中，结合资质认定历年监督检查情况和各市检验检测机构规模，在全省建工建材、消防、电线电缆、机动车尾气排放检测机构中随机抽查了130家机构，从全省行政监管执法人员、资质认定技术专家库中随机选派了81位行政监管执法人员和资质认定技术专家，组成27个检

查组，对被抽取的检验检测机构进行了不预先通知的飞行检查。本次监督检查重点对检验检测机构法律地位、检验能力持续维持情况、检测工作质量、诚实守信情况以及档案记录等 18 项行政监管要求实施了现场检查。

从检查总体情况看，大部分检验检测机构能够认真落实《检验检测资质认定管理办法》《检验检测资质认定评审准则》等法规文件的有关要求，严格、认真、客观、公正的开展检验检测工作，检测工作质量不断得到规范和提高。具体表现在：一是质量管理体系基本建立，运行基本有效，通过技术校核、内审、管理评审的实施，逐步形成了检验检测机构自我完善的机制。二是多数检验检测机构检测过程管理比较规范，建立起有效的管理制度。如：建工检验检测行业采用检验检测管理系统和网上检验检测委托信息管理系统，通过检验检测管理系统实现样品登记、数据采集、报告打印到监测数据统计等，大大提高了检测工作效率并规范了检测检测过程，有效杜绝了人为控制干扰因素，起到了保密、高效、准确和科学的作用。三是大多数检验检测机构能够认真遵守法律、法规，严格按照审批的资质认定范围开展检测活动。四是多数检验检测机构重视人才培养，重视检测技术人员队伍建设，积极参加各项专业技术培训、继续教育和考核，持证上岗检测人员数量基本满足规定要求，保持了人员的检测能力，提高了检测水平。

二、监督检查发现的问题

本次监督检查也发现部分检验检测机构存在一些管理不规范的问题，主要表现：（一）部分检验检测机构质量管理体系文件不完善，新版《检验检测机构资质认定评审准则》换版后，机构未及时进行换版，《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》中的相关条款和要素，在机构编制的体系文件中没有相应描述和规定；致使某些行为在机构管理体系中没有具体的管理措施和预防纠正措施。（二）部分检验检测机构的检测报告和原始记录不规范，信息不全。一是检测报告中使用的 CMA 标识不符合有关规定。二是部分检验检测机构使用检验检测管理系统自动打印检验报告，并自动打印检验人员、授权签字人、报告审核人等姓名，致使检验报告及原始记录中检测人员无法追溯；三是原始记录信息不全，填写不规范。如个别机构原始记录中缺少设备信息、检测依据信息及检测人员信息等；四是机构未严格按照管理体系要求进行有效的合同评审，只是根据检验检测报告模板出具检测报告，导致出具的检验检测报告中的项目、参数与委托合同不相符。（三）部分检验检测机构的仪器设备管理不规范。一是仪器设备的使用不规范，无仪器设备的使用记录，无仪器设备的状态记录；二是仪器设备维护不到位，缺少仪器设备的维护计划和维护记录；三是检测设备未按期检定/校准，存在超检定/校准期的现象；四是个别机构的检验仪器设备未

按标准安装，使用环境不符合要求，未进行有效管理。（四）部分检验检测机构的标准更新不及时，新标准发布实施后，仍在使用老标准进行检验或未及时向资质认定部门办理标准变更手续。

另外，本次监督检查也发现部分检验检测机构还存在一些违反《检验检测资质认定管理办法》的违法违规问题：一是个别检验机构超出其资质认定能力范围开展检验检测；二是在原资质认定证书失效、未获得新资质认定证书期间仍对外出具带有 CMA 标志的检验检测报告；三是存在部分机构取的资质认定证书后，擅自对营业执照的经营范围进行了变更，致使其变更后的经营范围存在影响检验检测公正性的经营业务。

对于本次监督检查中发现的问题，检查组现场均以书面形式向被检查机构进行了反馈，并经被检查机构签字确认，其书面的问题清单也已移交当地资质认定监督管理部门。

三、监督检查后处理建议和措施

依据《检验检测资质认定管理办法》（163 号令）有关规定，对于管理体系运行不规范，存在轻微管理和技术问题的检验检测机构（附件 1），应按照检查组确认的不符合项目表内容逐一进行整改，在一个月以内完成整改并提交整改报告至所在辖区县或市质监局（市场监管局），由所在市质监局（市场监管局）、县（区）质监局（市场监管局）验证核查其整改效果，由市质监局（市场监管局）将整改情况统一汇总上报。

对在监督检查中发现的涉及违反《检验检测机构资质认定管理办法》等相关法律法规，未按规定上报年度报告、未按规定及时办理变更手续、未按规定使用 CMA 标志和加盖检验检测专用章、以及在换证空档期对社会出具检验报告等问题的机构（附件 2），除进行逐项整改外还需进行行政处理、处罚；对已不具备检测能力的，应撤销部分检验能力；对存在超出资质认定证书规定的检验检测能力范围、基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，~~擅自向社会出具具有证明作用数据、结果，获取资质认定证书后，对营业执照的经营范围进行了更改，其更改后的经营范围存在影响检验检测公正性的经营业务等严重问题的机构~~（附件 3），除进行逐项整改外，还需进行行政处罚（整改期间不得对外出具检测数据和结果）；对涉嫌未经检验检测出具虚假检验检测数据、结果的机构，要按照执法程序认真调查，并依照法律法规的规定严肃处理。涉及撤销机构检验资质的，将调查取证的有关证据报省局按规定程序处理。

机构所在地的质监部门（市场监管部门）要高度重视检验检测机构监督检查的后处理工作，做好责任分工。要约谈检验检测机构主要负责人和技术负责人，向其通报监督检查中发现的问题，督促有关机构落实整改要求，确保整改到位。各市质监局（市场监管局）要跟踪、落实对相关机构的处理或处罚情况及机构整改到位情况，并及时将后处理结果报省局科技认证处。

特此通报。

附件：

1. 二季度检验检测机构监督检查中存在轻微问题的机构名单
2. 二季度检验检测机构监督检查中存在一般违规行为的机构名单
3. 二季度检验检测机构监督检查中存在严重违规行为的机构名单



(信息公开形式：主动公开)

附件1:

二季度检验检测机构监督检查中存在轻微问题的机构名单

序号	单位名称	备注
1	泰安市建设工程质量监督站检测中心	
2	高唐建大工程技术咨询有限公司	
3	青岛市建筑工程质量检测站	
4	莒县建筑工程质量监督检测站	
5	潍坊宏盛工程质量检测有限公司	
6	潍坊天马工程检测有限公司	
7	淄博恒正工程检测有限公司	
8	烟台达安检测技术服务有限公司	
9	烟台大中消防维保检测有限责任公司	
10	山东中瑞消防检测有限公司	
11	山东华尔泰消防技术服务有限公司	
12	山东润和消防技术服务有限公司	
13	青岛华正消防科技服务有限公司	
14	青岛东方众安消防检测服务有限公司	
15	山东天正消防科技服务有限公司	
16	威海安城消防检测技术服务有限公司	
17	青岛科信消防技术服务有限公司	
18	枣庄市台儿庄区建筑工程质量检测站	
19	枣庄市鲁衡工程检测有限公司	
20	山东安平消防科技有限公司	
21	山东省广安消防技术服务中心	
22	山东鑫业安全技术有限公司	
23	山东卫安消防检测有限公司	
24	山东建大建筑工程鉴定检测中心	
25	山东省建筑工程材料质量监督检验站	
26	菏泽市鲁威工程监测有限公司	
27	济南金盛工程实验检测公司	
28	济南杨泰安全技术有限公司	
29	山东北斗检测科技有限公司	
30	泰安市联保机动车检测有限公司	
31	东平荣盛机动车检测有限公司	

32	莱阳市建筑工程质量监督检测站	
33	威海宏成建筑工程质量检测有限公司	
34	威海建新科技开发试验有限公司	
35	威海正信建设工程质量检测有限公司	
36	青州弘正建设工程质量检测有限公司	
37	潍坊宏昌建设工程材料检测检验有限公司	
38	山东宏源建材检测有限公司	

附件2:

二季度检验检测机构监督检查中存在一般违规行为的机构名单

序号	单位名称	存在的主要问题
1	东营市鸿基电器安全检测有限责任公司	未按规定上报年度报告
2	青岛诚祥东强建筑工程检测有限公司	CMA标志使用不规范、未按要求加盖检验检测专用章。
3	青岛峰城工程检测有限公司	未按规定对原始记录进行管理，缺少GB/T50080-2016标准变更后相应的加湿器、20kg电子秤等相关设备设施。
4	聊城市消防科技服务中心	地址发生变化未按规定办理地址变更手续
5	青岛中航工程试验检测有限公司	未按规定办理标准变更手续
6	莱芜市建设工程质量检测站有限公司	未按规定办理标准变更手续
7	山东省建筑材料工业设计研究院（山东省建材工业新型材料检测中心）	未按规定办理标准变更手续
8	肥城市建设工程质量监督站检测中心	未按规定办理标准变更手续
9	莱芜市中科检测试验所	未按规定办理标准变更手续
10	菏泽市建设工程质量检测中心	未按规定对原始记录和报告进行管理
11	东平县建筑工程质量检测站	未按规定办理标准变更手续
12	阳谷英鑫建设工程质量检测站（有限公司）	未按规定办理标准变更手续
13	高唐县建筑工程质量检测站	未按规定办理标准变更手续
14	日照市岚山建设工程质量检测站	未按规定办理标准变更手续
15	诸城市万泓检测有限责任公司	未按规定办理标准变更手续
16	烟台恒达建设检测有限公司	未按规定办理标准变更手续
17	聊城市技科市政工程质量检测中心	未按规定办理标准变更手续。
18	鄄城县建筑工程质量检测站	未按规定办理检验检测机构法人变更手续，出具的检验检测报告不规范
19	博兴县建筑工程质量检测站	未按规定对原始记录进行管理
20	无棣建安建设工程检测中心	未按规定对原始记录进行管理
21	宁津县建筑工程质量检测站	未按规定对原始记录进行管理
22	泰安市岱岳区建筑工程质量监督站检测中心	未按规定对原始记录进行管理
23	山东鼎安消防技术服务有限公司	未按规定对原始记录进行管理
24	东阿县诚信建设工程质量检测有限公司	未按规定对报告进行管理
25	青岛高新区工程质量检测有限公司	未按规定对原始记录和报告进行管理
26	青岛凌旗工程检测有限责任公司	未按规定对原始记录和报告进行管理
27	青岛建博检测技术有限公司	未按规定对原始记录和报告进行管理

28	莱州市建筑工程质量检测站	未按规定对原始记录和报告进行管理
29	菏泽通盛机动车检测有限公司	未按规定对原始记录和报告进行管理、保存
30	泗水县华胜机动车检测有限公司	未按规定对原始记录和报告进行管理、保存
31	梁山鸿达机动车检测有限公司	不合格检验报告授权签字人未签字、未加盖资质认定标志。
32	鱼台县滨湖机动车检测有限公司	不合格检验报告授权签字人未签字未按规定加盖检验检测专用章，并标注资质认定
33	济宁市兖州区富平机动车检测有限公司	未按规定对原始记录和报告进行管理、保存
34	淄博恒信消防设施检测有限公司	未按规定对报告进行管理
35	淄博建源建筑材料检测有限公司	未按规定对原始记录进行管理
36	东营胜利建筑工程材料质量检测有限公司	未按规定对原始记录进行管理
37	沂南县建设工程质量检测中心	未按规定对原始记录进行管理
38	曲阜市正信建设工程质量检测有限公司	未按规定对原始记录进行管理
39	邹城市新恒建设工程质量检测有限公司	未按规定对原始记录进行管理
40	潍坊滨海工程检测有限责任公司	未按规定检验检测人员实施有效管理
41	济宁市圣城机动车检测有限公司	CMA标志使用不规范，未按规定对报告进行管理
42	济宁市吉安机动车辆检测有限公司	未按规定检验检测人员实施有效管理
43	泰安泰西机动车检测有限公司	未按规定报告进行管理、保存
44	宁阳鑫源机动车尾气检测有限公司	未按规定报告进行管理
45	新泰市起华机动车检测有限公司	未按规定加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志
46	山东世纪宏大消防检测有限公司	未按规定上报年度报告
47	德州市陵城区建筑工程质量检测站	未按规定上报年度报告
48	泰安大成机动车检测有限公司	未按规定上报年度报告
49	青岛土木建工建筑工程检测鉴定有限公司	未按规定办理标准变更手续
50	山东京威建设工程质量检测有限公司	未按规定对原始记录进行管理
51	肥城市元通机动车检测有限公司	未按要求加盖并标注资质认定标志
52	青岛广昌和特种设备检测有限公司	未按规定对原始记录进行管理，所有存档报告均未加盖CMA标志以及检验检测专用章
53	烟台视邦消防检测有限公司	未按要求上报年度报告
54	东平县通达车辆综合性能检测站	未按规定检验检测人员实施有效管理
55	成武安畅机动车检测有限公司	未正确使用资质认定标志
56	曹县建筑工程质量检测站	法人发生变化未按规定办理变更手续，未对原始记录和报告进行有效管理
57	乳山市建筑工程质量检测有限公司	使用已失效的资质认定标志
58	枣庄市建筑工程质量监督站薛城分站 (枣庄市薛城区建筑工程质量检测站)	使用已失效的资质认定标志
59	菏泽银盾机动车检测有限公司	使用已失效资质认定标志

60	烟台信诚建筑工程质量检测有限公司	未按规定办理标准变更手续；个别检测设备已损坏，已不具备相应检测能力，需注销部分相应检测资质
61	招远市盛华建设工程质量检测有限公司	未按规定对检验检测人员实施有效管理；检测设备已不满足新标准要求，需注销部分相应检测资质
62	济宁大雷机动车检测有限公司	未按规定对原始记录和报告进行管理，部分检测设备已损坏，不具备相应检测能力，需注销部分相应检测资质
63	济宁恒润机动车检测有限公司	未按规定办理标准变更手续，个别线已无设备，已不具备相应的检测能力，需部分相应检测资质
64	莱芜市大盛机动车排气检测有限公司	环保汽油3、4号线已停用（3号线车间拆除，4号线设备老化），已不具备相应的检测能力，需注销部分相应检测资质
65	山东国泰工程检测鉴定有限公司	未按规定对原始记录进行管理，地址一已停止检测工作，相关项目搬至地址二，不符合资质认定条件和技术能力，需注销相应检测资质
66	日照鑫泰建筑工程质量检测有限公司	在换证期间，未取得新资质认定证书前向社会出具检验报告
67	东营兴业建材检测有限公司	在换证期间，未取得新资质认定证书前向社会出具检验报告
68	临邑县建筑工程质量检测站	在换证期间，未取得新资质认定证书前向社会出具检验报告

附件3:

二季度检验检测机构监督检查中存在严重违规行为的机构名单

序号	单位名称	存在的主要问题
1	山东丰颐消防检测有限公司	机构营业地址发生变更，未按规定办理地址变更手续，无法提供新地址的租赁合同；未按规定上报年度工作报告、统计数据；无设备使用记录等资料，部分设备存在超期问题，未开展检测业务
2	枣庄安通机动车检测有限公司	机构未按规定对原始记录和报告进行管理、环保3号线未配备转速分析仪，不能满足双怠速法的尾气检测要求
3	滕州市恒通机动车检测有限公司	机构未按规定对原始记录和报告进行管理、环保3号线未配备转速分析仪，不能满足双怠速法的尾气检测要求
4	巨野县盛通车辆综合性能检测有限公司	机构标准气体已过期，五气分析仪、不透光烟度计等检测设备不能符合标准要求；无转速计检定/校准证书。擅自出具检测报告
5	郓城县泓霖机动车检测有限责任公司	机构个别出具报告未经授权签字人签字、个别出具的报告缺项，未按规定对出具的报告进行有效管理，环保2号线未配备转速分析仪，不能满足双怠速法的尾气检测要求
6	菏泽万通机动车检测有限公司	机构检测报告缺少无登录员、引车员及操作员信息和无审核人签名，对出具的检测报告有效管理。地址一、地址二均外检单，无记录表明定期使用标准物质对尾气分析仪、不透光计进行校准，地址二：2号线检测计算机日常运行日志显示采用过期标准物质校准尾气分析仪。
7	山东名士检测技术有限公司	机构获取资质认定证书后，对营业执照的经营范围进行了更改，其更改后的经营范围存在影响检验检测公正性的经营业务，出具的检测报告缺少委托方信息，合同编号，原始记录缺少检测人员、机构负责人签字及日期
8	山东盛和消防技术服务有限公司	机构获取资质认定证书后，对营业执照的经营范围进行了更改，其更改后的经营范围存在影响检验检测公正性的经营业务，检验人员均已离岗，所有检验设备均已过期，未开展业务，不能持续符合资质认定的条件和要求
9	山东达安消防技术有限公司	机构获取资质认定证书后，对营业执照的经营范围进行了更改，其更改后的经营范围存在影响检验检测公正性的经营业务，不能持续符合资质认定的条件和要求；编号DAXJ-201704002报告的原始记录检验项目未按照标准中规定的程序和抽样数量进行。

10	泰安兴润检测有限公司	烧结普通砖检测报告（编号：2016Z-001、编号：2016Z-002超出资质认定证书规定的检验检测能力范围向社会出具抗压强度检验数据、结果；存档无损检测报告（编号：TAXR RT-2016-040、TAXR RT-2016-043）无授权签字人签字
11	青岛市城阳区建筑工程质量检测站	未通过资质认定出具合成树脂乳液外墙涂料耐洗刷性检测报告；2015年12月18日（2015年11月30日至2016年1月9日此期间资质认定暂停），暂停期间检验编号为04AAPA1500453聚氯乙烯绝缘电缆检验报告；检验编号为04AAGD1700230钢筋机械连接档案中缺少纸质板强度检验原始记录
12	淄博弘安户外广告设施检测有限公司	机构地址发生变化，未及时办理变更手续；聘用钢结构探伤无损检测人员的合同到期。公司没有钢结构探伤无损检测人员，已不具备探伤无损检测能力，关键岗位检测人员不能持续符合资质认定要求；现有仪器设备检定/校准有效到期均已超出有效期。
13	巨野县众安机动车检测服务有限公司	抽查机构的37172417032010300038、37172417032010400112检测报告中资质认定标志不符合资质认定标志管理规定，柴油3号线自由加速试验（不透光烟度法）取值频率（1s）与标准（0.1s）不符，检测设备不符合要求；现场调取鲁R39896过程数据，流量计存在问题，测量的流量计超出有效量程；柴油3号未配备环境参数仪；环保汽油1、2号线简易瞬态工况法检测系统中无底盘测功机、流量分析仪检查/校准记录；环保汽油2号线底盘测功机铭牌基准惯量质量为906kg，检测软件标称惯量为901kg，技术能力不能持续符合资质认定条件和要求
14	菏泽市产品检验检测研究院	未按标准要求的检测数量进行检测，出具所检项目合格报告；给水管HZ/QJ20160615018、HZ/QJ20160615011报告原始记录检验人员未签字

15	菏泽市牡丹区百信车辆综合性能检测有限公司	机构未按规定上报2016年度检验检测服务业统计数据；3号环保未取得资质认定许可之前，擅自出具检测报告；汽油2号线出厂编号14010024转速适配器无检定/校准证书；汽油2、3号线无五气仪校准日志；柴油1号线无过程数据日志且采样管长度不符合标准小型1.5米、大型3.5米要求；柴油1号线、汽油2、3号线现场五设备使用记录和设备维护记录。汽油2号线鲁RC0695报告编号37170117025010200715双怠速过程数据，油温数值均为0值，未达到检测条件时出具检测报告；报告编号37170117025010101013柴油限值错误。
16	莱芜市泰达机动车排气检测有限公司	未按要求上报2016年度工作报告；环保1、2号汽油线双怠速检测法过程数据中转速、油温数据异常；转速分析仪未检定，标准烟度卡超出有效期，不能满足双怠速法的尾气检测要求
17	枣庄市中再星环机动车排气检测有限公司	出具的检测报告使用资质认定过期的编号；部分检测报告未经授权签字人签字违规发放，编号ZZXH04-201607010001-1的检验报告中缺少批准人签字；2号线流量计存在问题，测量的流量计超出有效量程；编号ZZXH04-201607260016-1、ZZXH04-201607260021-1、ZZXH04-201607260032-1的检验报告中引车员准驾车型与所检车辆(牵引车)不符；转速分析仪未检定、标准烟度卡超出有效期，不能满足双怠速法的尾气检测要求
18	临沂市立安消防检测有限公司	缺少关键设备仪器（如红外测温仪等）不具备相应检测能力，出具检测报告；同一天，多地，同一主检，检验出具了XLA-2017-004、XLA2017-006、XLA2017-008、XLA2017-009等4份近10万平方建筑面积的消防检验报告；授权签字人签发的报告笔迹与申请表中不一致，涉嫌非授权签字人签发报告
19	潍坊华孚消防技术服务有限公司	在检测活动中，未对部分消防设施（报警阀、管网压力）等测试便出具报告结果；检测报告中主检人、技术负责人为同一人签字，授权签字人未及时申请变更
20	泰安鑫亿消防有限公司	因未取得消防检验许可证，并未开展任何业务，场地不再租用，建议机构注销资质
21	临沂市建设安全工程质量检测中心	机构已申请注销
22	临沂市昶明消防电气检测中心	因改制停止检验业务，建议机构申请注销资质
23	山东橙盾消防检测股份有限公司	已停止开展检验检测业务，建议机构申请注销资质
24	嘉祥县祥安车辆检测有限公司	机构资质证书已过有效期，未再提出申请，证书已注销